

21008-284 Giacche da donna

Vestibilità femminile - ULTIMATE STRETCH - bicolore - tessuto ignifugo
 MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Composizione del tessuto esterno

40% modacrilico/28% cotone/19% poliammide/7% elastolefin/5% aramide/1% fibre di carbonio
 290 g/m²



- Vestibilità sfiancata da donna.
- Alta protezione con proprietà antistatiche, antiacido e ritardanti di fiamma.
- Protezione contro archi elettrici.
- Elevata resistenza all'usura e massima libertà di movimento.
- Chiusura a cerniera e doppia pattina con chiusura magnetica.
- La cerniera a sgancio rapido consente di aprire la chiusura a strappo dall'alto.
- Fascia per fissaggio di dispositivo di segnalazione gas.
- Adatto al lavaggio industriale a max. 60 gradi.

Tecnico

Vestibilità femminile. Bicolore. Fluorescente e con strisce riflettenti. ULTIMATE STRETCH. Antistatico, resistente agli acidi e ignifugo. Protezione contro archi elettrici. Collo alto. Chiusura con cerniera a sgancio rapido e doppia pattina con chiusura magnetica. Fascia per fissaggio di dispositivo di segnalazione gas. Predisposti per montaggio badge. Tasche anteriori con cerniera. Elastico sul polsino e in vita. Con effetti stampati.


Utente



ULTIMATE STRETCH. Il prodotto garantisce le proprie qualità cromatiche per 50 lavaggi o 40 lavaggi industriali. Importante: Dopo ogni lavaggio devono essere aggiunti fluorocarburi per riattivare la resistenza agli acidi.

Categoria lavaggio industriale B1

Certificazioni



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 1 (front & sleeves APC2)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm², front and sleeves ELIM 31 cal/cm², ATPV 38 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - classe 2
- Hi-Vis gruppo B

Logo

A causa delle caratteristiche specifiche della qualità del tessuto, la stampa del logo è possibile solo utilizzando specifici tipi di transfer. Poiché si tratta di un prodotto di sicurezza, consigliamo vivamente che sia MASCOT ad applicare il logo per ridurre il rischio di errori. Per favore contattate l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.