



AREXONS

divisione di PETRONAS LUBRICANTS ITALY SpA

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:



LRC 0261563

SCHEDA TECNICA

MASTICE GUARNIZIONI

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto Aa base di resine naturali e solvente alcoolico. Forma una pellicola trasparente con buone proprietà adesive. Viene usato per tenere in sede le guarnizioni preformate prima dell'assemblaggio.

- CAMPI DI IMPIEGO

Come coadiuvante di qualsiasi tipo di guarnizione preformata di tenuta di accoppiamenti di motori, macchine utensili, raccordi di condutture idrauliche, serbatoi di carburante.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

(prima della reticolazione)

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| • Aspetto | Liquido viscoso |
| • Colore | Giallo - bruno |
| • Odore | alcoolico |
| • Reticolazione | Per evaporazione del solvente |
| • Densità | 0,970 g/ml |
| • Viscosità | 500 ÷ 700 cP |

(dopo reticolazione)

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • Spessore | 1-2 mm |
| • Resistenza al calore | max 110°C |
| • Resistenza alle basse temperature | fino a -20°C |
| • Resistenza all'acqua | ottima |
| • Resistenza alla benzina | ottima |
| • Resistenza all'olio minerale | fino a 110°C |

- MODALITÀ D'USO

Impiegare su superfici pulite e sgrassate. Stendere uno strato sottile ed omogeneo a pennello. Procedere al montaggio della guarnizione preformata. Chiudere le superfici dopo ca. 15 minuti.

E' possibile accelerare la reticolazione mediante calore.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta : almeno 2 anni

- CONFEZIONE

Flacone in plastica

Cod. 0017 Contenuto 65 ml.

Cod. 0019 Contenuto 200 ml.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 01/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604